
Zero e peak vs row
Zero e peak (e)
Row n.
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
0
10
20
30
40
50
60